



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Veosol Energi AB jämfört med Moveco

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/moveco



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+13,8 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.

2,9 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,8 % för Moveco.

9,1 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

+4,3 pp

Moveco har fler besiktningar med få anmärkningar


14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


10 %

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända

Veosol Energi AB 10 %



Moveco 23,8 %



Veosol Energi AB

10

besiktningar

Moveco

42

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Veosol Energi AB  Moveco

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Moveco	Veosol Energi AB
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Batteri	112 granskade kontrollpunkter	96,2 %	99,1 %
Tillbehör	87 granskade kontrollpunkter	95,8 %	97,7 %
Växeloriktare	316 granskade kontrollpunkter	92,8 %	92,7 %
Solpaneler	218 granskade kontrollpunkter	95,9 %	88,5 %
Montagesystem	324 granskade kontrollpunkter	90,6 %	81,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/moveco

