



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Veosol Energi AB jämfört med SolNord AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6 pp

Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 4 % för SolNord AB.

7,4 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för SolNord AB.

3,7 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

+2 pp

Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 8 % för SolNord AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Veosol Energi AB

10 %



SolNord AB

4 %



Veosol Energi AB

10

besiktningar

SolNord AB

25


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Veosol Energi AB ■ SolNord AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Veosol Energi AB
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	92,6 %	100 %
Batteri	112 granskade kontrollpunkter	94,1 %	99,1 %
Tillbehör	87 granskade kontrollpunkter	95,6 %	97,7 %
Växelriktare	316 granskade kontrollpunkter	93,1 %	92,7 %
Solpaneler	218 granskade kontrollpunkter	91,7 %	88,5 %
Montagesystem	324 granskade kontrollpunkter	85,2 %	81,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/solnord-ab

