



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Veosol Energi AB jämfört med Voltify

2021–2025

---

## 10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/voltify](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/voltify)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +10 pp

**Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 0 % för Voltify.

### 16,4 pp

**Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

11,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,9 % för Voltify.

### 2,1 pp skillnad

**Voltify ligger närmast Veosol Energi AB vid installation av tillbehör**

4,4 % icke-godkända punkter för Voltify, jämfört med 2,3 % för Veosol Energi AB.

### +10 pp

**Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**10 %**

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Veosol Energi AB

10 %



Voltify

0 %



Veosol Energi AB

**10**

besiktningar

Voltify

**7**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Veosol Energi AB ■ Voltify




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Voltify | Veosol Energi AB |
|----------------------|-------------------------------|---------|------------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 218 granskade kontrollpunkter | 72,1 %  | <b>88,5 %</b>    |
| <b>Batteri</b>       | 112 granskade kontrollpunkter | 85,2 %  | <b>99,1 %</b>    |
| <b>Montagesystem</b> | 324 granskade kontrollpunkter | 73,5 %  | <b>81,5 %</b>    |
| <b>Växeriktare</b>   | 316 granskade kontrollpunkter | 88 %    | <b>92,7 %</b>    |
| <b>Tillbehör</b>     | 87 granskade kontrollpunkter  | 95,6 %  | <b>97,7 %</b>    |
| <b>Optimerare</b>    | 18 granskade kontrollpunkter  | 100 %   | <b>100 %</b>     |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/voltify](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/voltify)

