



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vesivek Sverige AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,6 pp

**Vesivek Sverige AB presterar bättre än
genomsnittet i Stockholms län**

33,3 % godkända i 3 besiktningar, jämfört med 20,7 % för
genomsnittet.

3,7 pp färre fel

**Vesivek Sverige AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
batterier**

0 % icke-godkända punkter mot 3,7 % för genomsnittet.

+10,2 pp

**Vesivek Sverige AB har fler besiktningar
med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, mot
14,8 % för genomsnittet.

4 besiktningar

**Vesivek Sverige AB har 4 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 4 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Vesivek Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Vesivek Sverige AB

25 %



Genomsnittet

15,6 %



Vesivek Sverige AB

4

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vesivek Sverige AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Vesivek Sverige AB
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	85,3 %	87,3 %
Tillbehör	84 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,6 %
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	89 %	90,2 %
Växelriktare	157 granskade kontrollpunkter	92,1 %	93 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Vesivek Sverige AB Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Vesivek Sverige AB
Stockholms län	3 respektive 1 120 besiktningar	20,7 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vesivek Sverige AB och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vesivek Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data

