



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Vesivek Sverige AB jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +25 pp

**Vesivek Sverige AB har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

### 3,7 pp

**Vesivek Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,7 % för Stockholm Solenergi.

### 2,6 pp

**Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

10,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,7 % för Vesivek Sverige AB.

### +11,4 pp

**Vesivek Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Stockholm Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 25 %

av Vesivek Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Vesivek Sverige AB

25 %



Stockholm Solenergi

0 %



Vesivek Sverige AB

4

besiktningar


Stockholm Solenergi

22

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Vesivek Sverige AB  Stockholm Solenergi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Stockholm Solenergi | Vesivek Sverige AB |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Batteri</b>       | 23 granskade kontrollpunkter  | 96,3 %              | <b>100 %</b>       |
| <b>Tillbehör</b>     | 84 granskade kontrollpunkter  | 95,4 %              | <b>97,6 %</b>      |
| <b>Växelriktare</b>  | 157 granskade kontrollpunkter | 93,9 %              | <b>93 %</b>        |
| <b>Solpaneler</b>    | 61 granskade kontrollpunkter  | 91,2 %              | <b>90,2 %</b>      |
| <b>Montagesystem</b> | 71 granskade kontrollpunkter  | 89,9 %              | <b>87,3 %</b>      |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län            | Stockholm Solenergi          | Vesivek Sverige AB   |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| Stockholms län | 3 respektive 19 besiktningar | 0 %<br><b>33,3 %</b> |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vesivek Sverige AB och Stockholm Solenergi.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vesivek Sverige AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi)

