



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vesivek Sverige AB jämfört med Sun4Energy

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/sun4energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20,8 pp

Vesivek Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

13,4 pp

Vesivek Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

1,7 pp skillnad

Sun4Energy ligger närmast Vesivek Sverige AB vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter för Sun4Energy, jämfört med 2,4 % för Vesivek Sverige AB.

+20,8 pp

Vesivek Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Vesivek Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Vesivek Sverige AB

25 %



Sun4Energy

4,2 %



Vesivek Sverige AB

4

besiktningar


Sun4Energy

48

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vesivek Sverige AB ■ Sun4Energy


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sun4Energy	Vesivek Sverige AB
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	76,8 %	90,2 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	78,4 %	87,3 %
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	94,5 %	100 %
Växeloriktare	157 granskade kontrollpunkter	87,8 %	93 %
Tillbehör	84 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Vesivek Sverige AB Sun4Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sun4Energy	Vesivek Sverige AB
Stockholms län	3 respektive 19 besiktningar	0 %	33,3 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vesivek Sverige AB och Sun4Energy.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vesivek Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sun4Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/sun4energy

