



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



WattNord AB jämfört med Kopernicus

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/kopernicus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20,2 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 11,1 % för WattNord AB.

3,7 pp

WattNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för Kopernicus.

1,3 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,4 % för WattNord AB.

+9,1 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 22,2 % för WattNord AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,1 %

av WattNord ABs offentliga besiktningar är godkända


WattNord AB

11,1 %



Kopernicus

31,3 %



WattNord AB

9


besiktningar

Kopernicus

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kopernicus	WattNord AB
Solpaneler	143 granskade kontrollpunkter	90,7 %	94,4 %
Montagesystem	213 granskade kontrollpunkter	87,5 %	91,1 %
Växelriktare	153 granskade kontrollpunkter	93,9 %	95,4 %
Batteri	281 granskade kontrollpunkter	97,3 %	96,8 %
Tillbehör	111 granskade kontrollpunkter	95,9 %	94,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där WattNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kopernicus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/kopernicus

