



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

ZolarTech i Skandinavien AB jämfört med PLW Energihus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/plw-energihus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

37,8 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 43,8 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

2,7 pp skillnad

ZolarTech i Skandinavien AB ligger närmast PLW Energihus vid installation av tillbehör

2,7 % icke-godkända punkter för ZolarTech i Skandinavien AB, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av ZolarTech i Skandinavien ABs offentliga besiktningar
är godkända


ZolarTech i Skandinavien AB

0 %



PLW Energihus

0 %



ZolarTech i Skandinavien AB

3

besiktningar

PLW Energihus

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ ZolarTech i Skandinavien AB ■ PLW Energihus

2023		0 % 1 st	- 0 st
2024		0 % 2 st	0 % 2 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp


PLW Energihus ZolarTech i Skandinavien
AB

Tillbehör	37 granskade kontrollpunkter	100 %	97,3 %
Montagesystem	65 granskade kontrollpunkter	86,7 %	75,4 %
Solpaneler	16 granskade kontrollpunkter	94 %	56,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

ZolarTech i Skandinavien AB PLW Energihus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där ZolarTech i Skandinavien AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

PLW Energihus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/plw-energihus

