



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# ZolarTech i Skandinavien AB jämfört med Veosol Energi AB

2021–2025

---

## 3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/veosol-energi-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/veosol-energi-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +10 pp

**Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 0 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

### 32,3 pp

**Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

11,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 43,8 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

### 0,4 pp skillnad

**ZolarTech i Skandinavien AB ligger närmast Veosol Energi AB vid installation av tillbehör**

2,7 % icke-godkända punkter för ZolarTech i Skandinavien AB, jämfört med 2,3 % för Veosol Energi AB.

### +10 pp

**Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av ZolarTech i Skandinavien ABs offentliga besiktningar  
är godkända


ZolarTech i Skandinavien AB

0 %



Veosol Energi AB

10 %



ZolarTech i Skandinavien AB

**3**

besiktningar

Veosol Energi AB

**10**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ ZolarTech i Skandinavien AB ■ Veosol Energi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Veosol Energi AB ZolarTech i Skandinavien  
AB

|                      |                               |        |               |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>     | 37 granskade kontrollpunkter  | 97,7 % | <b>97,3 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 123 granskade kontrollpunkter | 92,7 % | <b>89,4 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 65 granskade kontrollpunkter  | 81,5 % | <b>75,4 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 18 granskade kontrollpunkter  | 100 %  | <b>83,3 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 16 granskade kontrollpunkter  | 88,5 % | <b>56,2 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där ZolarTech i Skandinavien AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Veosol Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/veosol-energi-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/veosol-energi-ab)

